

[DA]: Pâtagning: Vask dine hænder grundigt. Vælg en passende storrelse handsker. Hold med den ene hånd og indsæt den anden hånd. Træk handskemanschetten mod håndleddet for at dække så meget hud som muligt og fastgør handsken. Kontrollér, at der ikke er huller eller flænger i handsken. Aftagning: Tag fat i yderkanten af handsken nær håndleddet. Træk den resterende handske af indefra og skab en "pose", der indeholder begge handsker. Træk handsken væk fra hånden og vend den på vragten.

[NO]: Donning: Vask hendene grundig. Velg hanske i passende størrelse. Hold med den ene hånden og for den andre inn. Trekk hanskemansjetten mot håndleddet for å dekke så mye hud som mulig og sikre hansen. Sorg for at det ikke er hull eller ritter i den. Doffing: Ta tak i ytterkanten av hansen nær håndleddet. Fjern den gjenværende hansen fra innsiden, og lag en "pose" som inneholder begge hanskene. Trekk hansen vekk fra hånden, og vri den ut og inn.

[FI]: Pukeminen: Pese kädet huolellisesti. Valitse sopivan kokoiset hanskat. Pidä toisella kädellä kiinni ja laita toinen käsi hanskaan. Vedä hanska suuta rannettua kohti, jotta hanska peittää mahdollisimman paljon ihoa, ja kiinnitä hanska. Varmista, ettei hanskassa ole repeämää tai reikiä. Pukeminen: Ota kiinni hanskan suusta lähellä rannetta. Vedä jäljellä oleva hanska pois siten, että se kääntyy poistettessa väärinpäin ja tuo "pussin", joka sisältää molemmat hanskat. Vedä hanska pois kääntäen se samalla väärinpäin.

[PL]: Zakładanie: dokładnie umyj ręce. Wybrać rękawice we właściwym rozmiarze. Przytrzymaj jedną ręką, a włożyć drugą. Naciągnąć mankiet rękawicy w kierunku nadgarstka, aby osłonić jak największy obszar skóry, a następnie zabezpieczyć rękawicę. Upewnić się, że nie ma żadnych otworów ani rozdziarów. Zdejmowanie: chwycić zewnętrzna krawędź rękawicy w pobliu nadgarstka. Zdjąć pozostałą część rękawicy od jej wewnętrznej strony, tworząc „woreczek” na obie rękawice. Zdjąć rękawicę z dłoni, wywracając ją na lewą stronę.

[TR]: Takma: Ellerinizi iyice yıkayın. Uygun büyülükteki eldiveni seçin. Bir eliniz tutun ve diğer eliniz eldiveni içine geçirin. Cildin mümkün olduğunda büyük bir kısmını örtmek için eldiveni bileğinize doğru çekin ve sabitleyin. Eldivende delik veya yırtık olmadıdan emin olun. Çıkarma: Eldivenin dış kenarını bileğinizin yanından tutun. Eldivenin geri kalanını soyarak çıkarın ve eldiveni elinizin avcunda toplayın. Kalan eldiveni, içini dışına getirerek elinizden soyun.

[AR]: الارتداء: اغسل اليدين جيداً. اختر القفازات ذات الحجم المناسب. أمسك بإحدى اليدين وأدخل الأخرى. اسحب مقبض القفاز نحو الرسغ لتغطية أكبر قدر ممكناً من الجلد وثبت القفاز. تتحقق للتأكد من عدم وجود ثقوب أو ثقبات. الحال: أمسك بالحافة الخارجية للقفاز بالقرب من الرسغ. انزع الجزء المتبقى من القفاز من الداخل، لتشكيل حقيبة تحتوي على كلا القفازين. انزع القفاز من اليد، مع قلبه بحيث يصبح الجانب الداخلي في الخارج.

[EN]: The performance levels listed on this user information sheet are based on one laundering cycle. The gloves may be laundered at 60 °C max. However, washing the gloves may alter performance levels. The customer or launderer is responsible for the performance of the gloves after laundering. Showa cannot be held liable for this.

[FR]: Les niveaux de performance, figurant sur cette fiche d'informations destinées à l'utilisateur, sont basés sur un cycle de lavage. Les gants peuvent être lavés à 60 °C max. Toutefois, le lavage des gants peut altérer les niveaux de performance. Le client ou le blanchisseur est responsable de la performance des gants après le lavage. En aucun cas, cette responsabilité ne peut incomber à Showa.

[DE]: Die auf diesem Benutzerinformationsblatt aufgeführten Leistungsstufen basieren auf einem Waschgang. Die Handschuhe können bei bis zu 60 °C gewaschen werden. Das Waschen der Handschuhe kann die Leistungsstufen jedoch beeinträchtigen. Der Kunde bzw. die Wäscherei sind für die Leistung der Handschuhe nach dem Waschen verantwortlich. Showa übernimmt dafür keine Haftung.

[IT]: I livelli prestazionali riportati in questo foglio informativo per l'utente si basano su un ciclo di lavaggio. I guanti possono essere lavati a una temperatura massima di 60 °C. Tuttavia, il lavaggio può alterare i livelli prestazionali dei guanti. Il cliente o la persona che procede al lavaggio è responsabile delle prestazioni dei guanti dopo tale operazione. Showa non può esserne ritenuta responsabile.

[ES]: Los niveles de desempeño que figuran en esta hoja de información para el usuario se basan en un ciclo de un lavado. Los guantes se pueden lavar hasta una temperatura máxima de 60 °C. Sin embargo, lavarlos puede alterar los niveles de desempeño. La responsabilidad por el desempeño de los guantes después del lavado la asume el cliente o la lavandería. Showa no puede considerarse responsable de ello.

Module B EU Type Examination notified body 2777:
SATRA Technology Europe Ltd.
Bracetown Business Park,
Clonee, Dublin
D15 YN2P, Ireland
+353 1 437 2484

[EN]: Products are in compliance with the Regulation (EU) 2016/425.
[FR]: Les produits sont conformes au règlement (UE) 2016/425.
[DE]: Die Produkte entsprechen der Verordnung (EU) 2016/425.
[IT]: I prodotti sono conformi al Regolamento (UE) 2016/425.
[ES]: Los productos cumplen con el Reglamento (UE) 2016/425.
[PT]: Os produtos estão em conformidade com o Regulamento (UE) 2016/425.
[NL]: De producten voldoen aan Verordening (EU) 2016/425.
[SV]: Produkterna överensstämmer med förordning (EU) 2016/425.
[DA]: Produkterne overholder forordning (EU) 2016/425.

[NO]: Produktena overholder forordning (EU) 2016/425.
[FI]: Tuotteet ovat asetuksen (EU) 2016/425 mukaisia.
[PL]: Produkty są zgodne z rozporządzeniem (UE) 2016/425.
[TR]: Ürünler, Yönetmelik (EU) 2016/425'e uygundur.
(.EU) 2016/425:[AR]

Performance level	AQL	Inspection levels
Level 3	<0,65	G1
Level 2	<1,5	G1
Level 1	<4,0	S4



8814

8814-7/S, 8814-8/M,
8814-9/L, 8814-10/XL



Manufacturer
Showa Best Glove, Inc.
579 Edison Street
Menlo, GA 30731 USA
706.862.2302
800.241.0323
USA@SHOWAgroup.com

EU REP Importer and Authorised Representative
Showa International (Netherlands) B.V.
WTC Amsterdam, tower i, 3rd floor
Strawinskylaan 1817
1077 XX Amsterdam
The Netherlands
+31 (0) 88 004 2100
info@SHOWAgroup.eu

Best Manufacturing Australia Pty. Ltd.
Sales & Distribution
Sydney, Australia
AustralianSales@SHOWAgroup.com

EN ISO 21420:2020

! [EN]: Potential allergens: carbamate
[FR]: Allergènes possibles : carbamate
[DE]: Potentielle Allergene: Carbamat
[IT]: Possibili allergeni: carbammato
[ES]: Posibles alérgenos: carbamato
[PT]: Alergénios possíveis: carbamato
[NL]: Mogelijke allergenen: carbamaat
[SV]: Potentiella allergener: karbamat
[DA]: Potentielle allergener: carbamat
[NO]: Potensielt allergen: carbamat
[FI]: Mahdolliset alergeenit: karbamaatti
[PL]: Sprawne alergeny: karbaminian
[TR]: Olası alerjenler: karbamat
[AR]: مواد محتملة تسبب الحساسية: آربامات

Level 1	11mm
Level 2	9,5mm
Level 3	8mm
Level 4	6,5mm
Level 5	5mm

[PT]: Os níveis de desempenho indicados nesta ficha de utilizações para o utilizador baseiam-se em um ciclo de lavagem. As luvas podem ser lavadas a uma temperatura máxima de 60 °C. No entanto, a lavagem das luvas pode alterar os níveis de desempenho. O cliente ou o lavador é responsável pelo desempenho das luvas após a lavagem. A Showa não pode ser responsável por isto.

[NL]: De op dit informatieblad voor de gebruiker vermelde prestatieniveaus zijn gebaseerd op één washbeurt. De handschoenen kunnen worden gewassen bij een temperatuur van maximaal 60 °C. De prestatieniveaus kunnen echter veranderen als de handschoenen worden gewassen. De klant of degene die de handschoenen wast, is verantwoordelijk voor de prestatie van de handschoenen na het wassen. Showa kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

[SV]: Prestandannivåerna som anges på detta informationsblad för användare är baserade på en tvättcykel. Handskarna kan tvättas vid högst 60 °C. Om handskarna tvättas kan detta dock medföra ändrade prestandannivåer. Kunden eller den som tvättar handskarna är ansvarig för handskarnas prestanda efter tvätt. Showa kan inte hållas ansvarigt för detta.

[AR]: تم إدراج مستويات الأداء الواردة في صحيفة معلومات المستخدم هذه استناداً إلى درجة حرارة واحد (1). يمكن غسل القفازات عند درجة حرارة 60 °C. درجة مئوية بحد أقصى. ولكن يرجى الوضع في الاعتبار أن غسل القفازات قد يؤدي إلى تغيير مستويات أدائها. العميل أو القائم على غسل القفازات هو المسؤول عن أداء القفازات بعد غسلها. Showa غير مسؤولة بأي حالٍ من الأحوال عن ذلك.

[DA]: Beskyttelsesniveauerne oplistet i denne brugeroplysningsark er baseret på en vaskecyklus. Handskerne kan vaskes ved maks. 60 °C. Vask af handskerne kan imidlertid ændre beskyttelsesniveauerne. Kunden eller vaskeriet er ansvarlig for handskerne beskyttelsesniveau efter vask. Showa kan ikke holde ansvarlig herfor.

[NO]: Ytelsesnivåene som er oppgitt på dette brukerinformasjonsarket er basert på en vaskesyklus. Hanske kan vaskes ved maks. 60 °C. Dog kan vasking av hanske endre ytelsesnivåene. Kunden eller den som vasker er ansvarlig for hanskene ytelse etter vask. Showa kan ikke holde ansvarlig for dette.



[EN]: Mechanical risks	Abrasion	Blade Cut (Coupe)	Tear	Puncture	TDM Cut Resistance	Impact
[FR]: Risques mécaniques	Abrasion	Coupe par lame (Coupe)	Déchirure	Perçment	Résistance à la coupe TDM	Impact
[DE]: Mechanische Risiken	Abriebfestigkeit	Schnittfestigkeit (Coupe)	Weiterreißfestigkeit	Durchstichfestigkeit	TDM-Schnittfestigkeit	Schutz vor Stößen
[IT]: Rischii meccanici	abrasione	Taglio da lama (Coupe)	strappo	perforazione	Resistenza contro il taglio TDM	Impatto
[ES]: Riesgos mecánicos	Abrasión	Corte de cuchilla (Coupe)	Desgarro	Punción	Resistencia a cortes TDM	Impacto
[PT]: Riscos mecânicos	Abrasão	Corte de bisturi (Coupe)	Rasgadura	Puncturas	Resistência ao corte TDM	Impacto
[NL]: Mechanische risico's	Slijtvastheid	Slijvastheid (Coupe)	Scheurvastheid	Prikvastheid	Slijvastheid (TDM-test)	Stootbestendigheid
[SV]: Mekaniska risker	Nötning	Skärning (Coupe)	Rivning	Punktering	TDM skärbeständighet	Slag
[DA]: Mekaniske risici	Afskrabning	Rotorklinge (Coupe)	Rift	Punktur	TDM Skæremodstand	Indirkning
[NO]: Mekaniske farer	Slitasje	Snitt med blad (Coupe)	Rifter	Punktering	TDM kuttmodstand	Slag
[FI]: Mekaaniset riskit	hankaus	Terän viilot (Coupe)	repeytyminen	puhkaisu	Viillonkestävyys (TDM)	Isku
[PL]: Zagrożenia mechaniczne	Ścieranie	Przecięcie ostrzem (Coupe)	Rozdarcie	Przeklucie	Test typu TDM – metoda badania odporności na przecięcie	Uderzenie
[TR]: Mekanik Riskler	Aşınma	Biçak Kesigi (Coupe)	Yırtılma	Delinme	TDM Kesme Dayanıklılığı	Darbe
[AR]: مخاطر ميكانيكية	سجح	(Coupe)	تمزق	خرق	مقاومة القطع حسب أسلوب الاختبار	تأثير
	Level 1 100	Level 1 1,2	Test not performed	Level 1 20 N	Level A 2N	Passed
	Level 2 500	2,5	or not applicable	Level 2 25 N	Level B 5N	Test not performed
	Level 3 2000	5,0	X	Level 3 50 N	Level C 10N	or not applicable
	Level 4 8000	10,0		Level 4 75 N	Level D 15N	X
	Level 5 -----	20,0		Level 5 -----	Level E 22N	
					Level F 30N	

[EN]: For dulling during the cut resistance test, the coupe test results are only indicative while the TDM cut resistance test is the reference performance results.

[FR]: En cas d'émoussement pendant le test de résistance à la coupe, les résultats des tests de coupe sont uniquement indicatifs, alors que le test de résistance à la coupe TDM correspond aux résultats de performance de référence.

[DE]: Aufgrund des Abstumpfens während Schnittfestigkeitstests sind die Testergebnisse des Coupe-Tests nur Anhaltspunkte, während die Testergebnisse des TDM-Schnittfestigkeitstests als Referenzwerte für die Leistung gelten.

[IT]: Per la smussatura durante la prova di resistenza al taglio, i risultati della prova Coupe sono soltanto indicativi, mentre la prova di resistenza al taglio TDM rappresenta il riferimento dei risultati delle prestazioni.

[ES]: Para indicar embotamiento durante la prueba de resistencia a cortes, los resultados de la prueba de cortes (coupe) son sólo indicativos, mientras que la prueba de resistencia a cortes TDM indica los resultados del desempeño de referencia.

[PT]: Em caso de embotamento durante o teste de resistência ao corte, os resultados do teste de coupe são apenas indicativos, enquanto que o teste de resistência ao corte TDM corresponde aos resultados de desempenho de referência.

[NL]: Wat bot worden van het snijblad tijdens de snijverstandstest betreft, zijn de resultaten van de coupe test slechts indicatief terwijl de TDM-snijverstandstest als referentie voor de prestatieresultaten geldt.

[SV]: Vid förslöjande under testet av skärbeständighet är testresultaten för kapning endast vägledande medan TDM-skärbeständighetstestet utgör referensfunktionsresultaten.

[DA]: For sløvhet under testen for skæremodstand er skæretest-resultaterne kun vejledende, mens TDM-skæremodstandstesten er referencer i resultaterne af ydevennen.

[NO]: For sløvhet under testen for kuttmotstand er coupe-testen kun angivende når TDM kuttmotstandstest er i referanse.

[FI]: Coupe-testin tulokset ovat vain viitteellisiä viillonkestävyytestin aikana tapahtuvan tylsynmisen vuoksi, kun taas TDM-viillonkestävyytesti antaa suorituskyvyn vertailuun käytettäväät tulokset.

[PL]: Jeżeli podczas badania odporności na przecięcie ostrze urządzenia zostaje stępione, to wyniki testu uderzeniowego służą wyłącznie jako wskaźnik, a badanie typu TDM odporności na przecięcie staje się testem odniesienia.

[TR]: Kesme testi sonuçları, kesme dayanıklılık testi sırasında körelme için, sadece TDM Kesme Dayanıklılığı testi referans performans sonuçları olarak alınır.

[AR]: يسبّ التملّم الذي يحدث أثناء اختبار مقاومة القطع، نشير إلى نتائج اختبار النصل الداري فقط على سيل.

[NL]: Wat bot worden van het snijblad tijdens de snijverstandstest betreft, zijn de resultaten van de coupe test slechts indicatief terwijl de TDM-snijverstandstest als referentie voor de prestatieresultaten geldt.



XXXXXX



XXXXXX

	Contact heat	Convective heat	Radiant heat	Small splashes of molten metal	Large quantities of molten metal
[EN]: Limited flame spread	Contact heat	Convective heat	Radiant heat	Small splashes of molten metal	Large quantities of molten metal
[FR]: Comportement au feu	Chaleur de contact	Chaleur par convection	Chaleur rayonnante	Petites projections de métal en fusion	Grosses quantités de métal en fusion
[DE]: Brennendes Verhalten	Kontaktwärme	Konvektive Wärme	Strahlungswärme	Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls	Große Mengen geschmolzenen Metalls
[IT]: Comportamento al fuoco	Calore da contatto	Calore convettivo	Calore radiante	Spruzzi fucoli di metallo fuso	Grandi le quantità di metallo fuso
[ES]: Comportamiento al arder	Calor por contacto	Calor por convección	Calor radiante	Pequeñas salpicaduras de metal fundido	Grandes cantidades de metal fundido
[PT]: Comportamento ao arder	Calor de contacto	Calor por convecção	Calor radiante	Pequenas projecções de salpicos de metal fundido	Grandes quantidades de metal fundido
[NL]: Brandgedrag	Contactwarmte	Convectiewarmte	Uitstralingswarmte	Kleine spatten gesmolten metaal	Grote hoeveelheden gesmolten metaal
[SV]: Brandegenskaper	Kontaktvärme	Konvektionsvärme	Strälplingsvärme	Små stänk av smält metall	Stora mängder av smält metall
[DA]: Brandreaktion	Kontaktvarme	Konvektionsvarme	Strålingsvarme	Små stänk af smeltet metal	Store kvantitete af smeltet metal
[NO]: Oppførsel i brann	Kontaktværme	Konvektiv varme	Strålevarme	Små skvætter av støpemetall	Store mengder av støpemetall
[FI]: Palo-ominaisuudet	Kosketuslämpö	Konvektiolämpö	Säteilylämpö	Pienet sulan metallin roiskeet	Suuret määriä metallin roiskeet
[PL]: Zachowanie się w czasie spalania	Ciepło przekazywanie przez zetknięcie	Ciepło przekazywanie przez konwekcję	Ciepło przekazywanie przez promieniowanie	Male rozpryski roztopionego metalu	Wielkie ilości roztopionego metalu
[TR]: Yanma davranışı	İsinya temas	İletilen isi	Yayılan isi	Küçük boyutlu erimiş metal sıçramaları	Büyük miktarlarda erimiş metal
[AR]: سلوك الحرارة	ملامسة الحرارة	حرارة ناقلة	إشعاع حراري	أميات رذاذ ضئيلة من معدن مصهور	كميات كبيرة من المعدن المنصهر

Contact Heat	Performance Level	Contact Temperature T _c (°C)	Threshold Time t _t (s)
	2	250	≥15

*X - Not applicable or not tested

[EN]: Gloves must not come in contact with an open flame.

[FR]: Les gants ne doivent pas entrer en contact avec une flamme nue.

[DE]: Die Handschuhe dürfen nicht mit der offenen Flamme in Kontakt kommen.

[IT]: Questi guanti non devono entrare direttamente a contatto con fiamme.

[ES]: Los guantes no deben entrar en contacto con una llama al descubierto.

[PT]: As luvas não devem entrar em contacto com uma chama nua.

[NL]: Handschoenen mogen niet rechtstreeks met vlammen in aanraking komen.

[SV]: Handskarna får ej komma i direkt kontakt med öppen låga.

[DA]: Handsker må ikke komme i kontakt med åben ild.

[NO]: Hansken må ikke komme i kontakt med en naken flamme.

[FI]: Käsineet eivät saa tulla kosketukseen liekin kanssa.

[PL]: Rękawice nie powinny wejść w bezpośredni kontakt z ogniem.

[TR]: Eldivenler, açık alevle temas etmemelidir.

[AR]: يجب عدم ملامسة القفازات لآلية الحماية عندما تتعرض للبلل.

[EN]: Gloves have a minimum shelf life of 3 years. Gloves provide protection from mechanical and thermal hazards shown. Do not use gloves that show signs of wear. Discard worn out gloves in conformity with local regulations. Do not wear gloves when there is a risk of entanglement by moving parts of machines.

[FR]: Les gants ont une durée de conservation minimale de 3 ans. Les gants fournissent une protection contre les risques mécaniques et thermiques indiqués. Ne pas utiliser de gants présentant des signes d'usure. Mettre les gants usés au rebut conformément aux réglementations locales. Ne pas porter les gants en cas de risque déniévement avec des pièces mobiles de machines.

[DE]: Handschuhe haben eine Mindesthaltbarkeit von 3 Jahren. Handschuhe schützen vor den gezeigten mechanischen und thermischen Gefahren. Keine Handschuhe verwenden, die Abnutzungsscheinungen aufweisen. Abgenutzte Handschuhe gemäß den örtlichen Vorschriften entsorgen. Keine Handschuhe tragen, wenn die Gefahr besteht, dass diese durch bewegliche Geräteile eingeklemmt werden könnten.

[NO]: Handsker har en minimum brukstid på 3 år. Handsker gir beskyttelse mot de viste mekaniske og termiske farene. Ikke bruk handsker som viser tegn til slitasje. Kast utslitte hansker i overensstemmelse med lokale forskrifter. Ikke bruk handsker når det er risiko for at blive viklet ind i maskinens bevægelige dele.

[FI]: Käsineet kestävät vähintään 3 vuotta. Käsineet suojaavat ilmoitetulta mekaanisilta ja termisilta vaaroilta. Älä käytä käsineitä, jotka näyttävät kuluneelta. Hävitä kulueneet käsineet paikallisten mukäysten mukaisesti. Käsineitä ei saa käyttää, jos on olemassa vaara, että ne soikeutuvat koneiden liikkuihin osiin.

[PL]: Minimalny okres trwałości rękawic wynosi 3 lata. Rękawice zapewniają ochronę przed wskazanymi zagrożeniami mechanicznymi i termicznymi. Nie używać rękawic wykazujących ślady zużycia. Zużyte rękawice należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie zakładaj rękawic, jeżeli istnieje ryzyko ich wezpiecia się w ruchome części maszyn.

[TR]: Eldivenlerin raf ömrü en az 3 yıldır. Eldivenler gösterilen mekanik ve termal tehlikelere karşı koruma sağlar. Yıprama belirtileri gösteren eldivenleri kullanmayın. Kullanılmış eldivenleri yerel yönetmeliklere uygun olarak imha edin. Makinenin hareketli parçaları arasındaki sıkışma riski varsa eldivenleri giymeyin.

[ES]: Los guantes tienen un tiempo de conservación mínimo de 3 años. Estos guantes proporcionan protección contra los peligros mecánicos y térmicos que se muestran. No use guantes con indicios de desgaste. Deseche guantes gastados en consonancia con la reglamentación local. No use estos guantes cuando exista el riesgo de enredo con piezas de maquinaria en movimiento.

[PT]: As luvas têm um prazo de validade mínimo de 3 anos. As luvas fornecem protecção contra os riscos mecânicos e térmicos indicados. Não usar as luvas que mostram sinais de uso e desgaste. Eliminar as luvas muito usadas em conformidade com os regulamentos locais. Não usar as luvas quando existir um risco de emaranhamento causado por peças móveis de máquinas.

[NL]: Handschoenen hebben een minimale houdbaarheid van 3 jaar. Handschoenen bieden bescherming tegen de aangegeerde mechanische en thermische gevaren. Gebruik geen handschoenen die tekenen van slijtage vertonen. Verwijder versleten handschoenen volgens de plaatselijke voorschriften. Draag geen handschoenen als het risico bestaat dat ze verstrikt kunnen raken in bewegende machineonderdelen.

[AR]: القفازات لها مدة صلاحية تبلغ 3 سنوات كحد أدنى. توفر القفازات الحماية من المخاطر الميكانيكية والحرارية المبنية.

[IT]: Questi guanti hanno una durata minima di 3 anni. Questi guanti proteggono dai rischi di natura meccanica e termica illustrati. Non usare guanti che mostrino segni di usura. Gettare i guanti usurati ai sensi delle normative localmente vigenti. Non indossarli quando sia possibile impigliarsi nelle parti mobili di macchinari.

[SV]: Alla handskar har en minsta hållbarhetstid på 3 år. Handskarna erbjuder skydd mot de mekaniska och termiska riskerna som visas. Använd inte handskar som ser nötta ut. Kassera utslitna handskar enligt gällande bestämmelser. Handskar får inte användas om det finns risk för att handskarna kan fastna i rörliga maskindelar.

[DA]: Handsker har en holdbarhed på minimum 3 år. Handsker yder beskyttelse mod viste mekaniske og termiske farer. Anvend ikke handsker, der viser tegn på slid. Kassér slidte handsker i overensstemmelse med lokale regler. Anvend ikke handsker, hvor der er risiko for at blive viklet ind i maskinens bevægelige dele.

[NO]: Handsker har en minimum brukstid på 3 år. Handsker gir beskyttelse mot de viste mekaniske og termiske farene. Ikke bruk handsker som viser tegn til slitasje. Kast utslitte hansker i overensstemmelse med lokale forskrifter. Ikke bruk handsker når det er risiko for innvikling i maskinens bevægelige dele.

[FI]: Käsineet kestävät vähintään 3 vuotta. Käsineet suojaavat ilmoitetulta mekaanisilta ja termisilta vaaroilta. Älä käytä käsineitä, jotka näyttävät kuluneelta. Hävitä kulueneet käsineet paikallisten mukäysten mukaisesti. Käsineitä ei saa käyttää, jos on olemassa vaara, että ne soikeutuvat koneiden liikkuihin osiin.

[PL]: Minimalny okres trwałości rękawic wynosi 3 lata. Rękawice zapewniają ochronę przed wskazanymi zagrożeniami mechanicznymi i termicznymi. Nie używać rękawic wykazujących ślady zużycia. Zużyte rękawice należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie zakładaj rękawic, jeżeli istnieje ryzyko ich wezpiecia się w ruchome części maszyn.

[TR]: Eldivenlerin raf ömrü en az 3 yıldır. Eldivenler gösterilen mekanik ve termal tehlikelere karşı koruma sağlar. Yıprama belirtileri gösteren eldivenleri kullanmayın. Kullanılmış eldivenleri yerel yönetmeliklere uygun olarak imha edin. Makinenin hareketli parçaları arasındaki sıkışma riski varsa eldivenleri giymeyin.

[ES]: Los guantes tienen un tiempo de conservación mínimo de 3 años. Estos guantes proporcionan protección contra los peligros mecánicos y térmicos que se muestran. No use guantes con indicios de desgaste. Deseche guantes gastados en consonancia con la reglamentación local. No use estos guantes cuando exista el riesgo de enredo con piezas de maquinaria en movimiento.

[PT]: As luvas têm um prazo de validade mínimo de 3 anos. As luvas fornecem protecção contra os riscos mecânicos e térmicos indicados. Não usar as luvas que mostram sinais de uso e desgaste. Eliminar as luvas muito usadas em conformidade com os regulamentos locais. Não usar as luvas quando existir um risco de emaranhamento causado por peças móveis de máquinas.

[NL]: Handschoenen hebben een minimale houdbaarheid van 3 jaar. Handschoenen bieden bescherming tegen de aangegeerde mechanische en thermische gevaren. Gebruik geen handschoenen die tekenen van slijtage vertonen. Verwijder versleten handschoenen volgens de plaatselijke voorschriften. Draag geen handschoenen als het risico bestaat dat ze verstrikt kunnen raken in bewegende machineonderdelen.

[AR]: القفازات لها مدة صلاحية تبلغ 3 سنوات كحد أدنى. توفر القفازات الحماية من المخاطر الميكانيكية والحرارية المبنية.

[IT]: Questi guanti hanno una durata minima di 3 anni. Questi guanti proteggono dai rischi di natura meccanica e termica illustrati. Non usare guanti che mostrino segni di usura. Gettare i guanti usurati ai sensi delle normative localmente vigenti. Non indossarli quando sia possibile impigliarsi nelle parti mobili di macchinari.

[SV]: Alla handskar har en minsta hållbarhetstid på 3 år. Handskarna erbjuder skydd mot de mekaniska och termiska riskerna som visas. Använd inte handskar som ser nötta ut. Kassera utslitna handskar enligt gällande bestämmelser. Handskar får inte användas om det finns risk för att handskarna kan fastna i rörliga maskindelar.

[DA]: Handsker har en holdbarhed på minimum 3 år. Handsker yder beskyttelse mod viste mekaniske og termiske farer. Anvend ikke handsker, der viser tegn på slid. Kassér slidte handsker i overensstemmelse med lokale regler. Anvend ikke handsker når det er risiko for innvikling i maskinens bevægelige dele.

[NO]: Handsker har en minimum brukstid på 3 år. Handsker gir beskyttelse mot de viste mekaniske og termiske farene. Ikke bruk handsker som viser tegn til slitasje. Kast utslitte hansker i overensstemmelse med lokale forskrifter. Ikke bruk handsker når det er risiko for innvikling i maskinens bevægelige dele.

[FI]: Käsineet kestävät vähintään 3 vuotta. Käsineet suojaavat ilmoitetulta mekaanisilta ja termisilta vaaroilta. Älä käytä käsineitä, jotka näyttävät kuluneelta. Hävitä kulueneet käsineet paikallisten mukäysten mukaisesti. Käsineitä ei saa käyttää, jos on olemassa vaara, että ne soikeutuvat koneiden liikkuihin osiin.

[PL]: Minimalny okres trwałości rękawic wynosi 3 lata. Rękawice zapewniają ochronę przed wskazanymi zagrożeniami mechanicznymi i termicznymi. Nie używać rękawic wykazujących ślady zużycia. Zużyte rękawice należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie zakładaj rękawic, jeżeli istnieje ryzyko ich wezpiecia się w ruchome części maszyn.

[TR]: Eldivenlerin raf ömrü en az 3 yıldır. Eldivenler gösterilen mekanik ve termal tehlikelere karşı koruma sağlar. Yıprama belirtileri gösteren eldivenleri kullanmayın. Kullanılmış eldivenleri yerel yönetmeliklere uygun olarak imha edin. Makinenin hareketli parçaları arasındaki sıkışma riski varsa eldivenleri giymeyin.

[ES]: Los guantes tienen un tiempo de conservación mínimo de 3 años. Estos guantes proporcionan protección contra los peligros mecánicos y térmicos que se muestran. No use guantes con indicios de desgaste. Deseche guantes gastados en consonancia con la reglamentación local. No use estos guantes cuando exista el riesgo de enredo con piezas de maquinaria en movimiento.

[PT]: As luvas têm um prazo de validade mínimo de 3 anos. As luvas fornecem protecção contra os riscos mecânicos e térmicos indicados. Não usar as luvas que mostram sinais de uso e desgaste. Eliminar as luvas muito usadas em conformidade com os regulamentos locais. Não usar as luvas quando existir um risco de emaranhamento causado por peças móveis de máquinas.

[NL]: Handschoenen hebben een minimale houdbaarheid van 3 jaar. Handschoenen bieden bescherming tegen de aangegeerde mechanische en thermische gevaren. Gebruik geen handschoenen die tekenen van slijtage vertonen. Verwijder versleten handschoenen volgens de plaatselijke voorschriften. Draag geen handschoenen als het risico bestaat dat ze verstrikt kunnen raken in bewegende machineonderdelen.

[AR]: القفازات لها مدة صلاحية تبلغ 3 سنوات كحد أدنى. توفر القفازات الحماية من المخاطر الميكانيكية والحرارية المبنية.

[IT]: Questi guanti hanno una durata minima di 3 anni. Questi guanti proteggono dai rischi di natura meccanica e termica illustrati. Non usare guanti che mostrino segni di usura. Gettare i guanti usurati ai sensi delle normative localmente vigenti. Non indossarli quando sia possibile impigliarsi nelle parti mobili di macchinari.

[SV]: Alla handskar har en minsta hållbarhetstid på 3 år. Handskarna erbjuder skydd mot de mekaniska och termiska riskerna som visas. Använd inte handskar som ser nötta ut. Kassera utslitna handskar enligt gällande bestämmelser. Handskar får inte användas om det finns risk för att handskarna kan fastna i rörliga maskindelar.

[DA]: Handsker har en holdbarhed på minimum 3 år. Handsker yder beskyttelse mod viste mekaniske og termiske farer. Anvend ikke handsker, der viser tegn på slid. Kassér slidte handsker i overensstemmelse med lokale regler. Anvend ikke handsker når det er risiko for innvikling i maskinens bevægelige dele.

[NO]: Handsker har en minimum brukstid på 3 år. Handsker gir beskyttelse mot de viste mekaniske og termiske farene. Ikke bruk handsker som viser tegn til slitasje. Kast utslitte hansker i overensstemmelse med lokale forskrifter. Ikke bruk handsker når det er risiko for innvikling i maskinens bevægelige dele.

[FI]: Käsineet kestävät vähintään 3 vuotta. Käsineet suojaavat ilmoitetulta mekaanisilta ja termisilta vaaroilta. Älä käytä käsineitä, jotka näyttävät kuluneelta. Hävitä kulueneet käsineet paikallisten mukäysten mukaisesti. Käsineitä ei saa käyttää, jos on olemassa vaara, että ne soikeutuvat koneiden liikkuihin osiin.

[PL]: Minimalny okres trwałości rękawic wynosi 3 lata. Rękawice zapewniają ochronę przed wskazanymi zagrożeniami mechanicznymi i termicznymi. Nie używać rękawic wykazujących ślady zużycia. Zużyte rękawice należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie zakładaj rękawic, jeżeli istnieje ryzyko ich wezpiecia się w ruchome części maszyn.

[TR]: Eldivenlerin raf ömrü en az 3 yıldır. Eldivenler gösterilen mekanik ve termal tehlikelere karşı